义乌消防

主办单位：义乌市消防救援支队　http://news.zgyww.cn/zt/ywxf/

消防宣传三服务

3886份安全礼包送老人

“安全礼包很实用。”6月13日，在福田街道塘葛村，80多岁的王奶奶接过消防志愿者递上的安全礼包，连连致谢。

6月1日至13日，义乌市消防救援支队联合福田专职队，组织各村、社区消防网格员组成消防志愿者服务队，分成15个行动小组，结合消防安全“敲门行动”，深入下骆宅社区、白岸头村、前黄宅村、堂阁村等处的居家养老服务中心，为老人讲解消防知识，发放安全礼包，并深入老人家中查找隐患，送安全上门。

每到一处，消防志愿者重点对火灾预防、火灾扑救、逃生自救等消防知识进行讲解，发放《高温用电》《志愿者服务》《家庭消防》等宣传资料，张贴《电动车消防安全提示》，叮嘱老人们一定要注意规范用火，要紧盯厨房火源，牢记“三清、三关、三灭”，做到“人走电断”“人走火灭”，远离火灾。

为深入开展消防知识宣传，消防志愿者还广泛发动老人家属开展线上“全民消防学习”平台注册，结合老人的生活等实际，指导老人家属学习平台里面的相关消防知识，更好守护老人安全。

讲解消防知识

截至目前，已开展老人宣传服务47场，发放安全礼包3886份，进一步提升了老年群体的消防安全意识。

百名消防宣讲员上线

消防宣传培训

6月9日至23日，市消防救援支队组织消防志愿者、镇街专职消防队骨干、企业消防安全责任人、消防安全管理人组成百人宣讲团，分3批开展消防安全专业培训和消防设施设备实操演练，扎实推进“百千万”工程建设。

为提升全民消防知晓率，市消防救援支队在全市启动“百千万”消防宣传活动，即：组建百人宣讲团队伍，开展千场消防宣传培训活动，受益辖区百万常住人口。其中，百人宣讲团队伍培训共分三期举办，累计培养宣讲员百人以上。

培训会上，消防讲师从近年来发生的典型火灾案例入手，分析了人员密集场所存在的常见火灾隐患，多角度阐述发生火灾的原因和危害性，以及常见消防设施的功能和日常维护检查，要求宣讲团成员切实履行消防安全培训职责，正确认识消防安全的重要性与消防形势的严峻性。在实操课上，宣讲员学习了消防设施设备的应用与使用方法，以及今后如何开展培训等相关内容。

“消防宣讲员的主要任务是负责消防常识的传播与普及，通过对他们的培训，进一步提升宣讲员的消防业务能力和消防素养，促使他们更好地为群众开展消防宣传服务，以点带面，提升全民消防知晓率，为火灾的预防打下良好的基础。”市消防救援支队防火监督科郑育政说。

考试合格后，支队将发放聘书，组织宣讲员赴当地商场市场、宾馆饭店、住宅小区、社区农村等地开展千场“面对面”式线下巡回宣传和线上宣传，提升消防知晓率。

队伍建设

义乌打造无人机救援队

“无人机可代替消防救援人员深入火场开展侦察。”6月13日至16日，市消防救援支队组织北苑、稠江、廿三里等基层消防救援站的队员，开展无人机UTC航拍资质培训。经过理论和实际操作考试，14名队员全部取得航拍资质，正式成为“飞手”。

培训和考试围绕无人机飞行理论、航拍规划、航拍构图等方面知识，并对无人机直线飞行、环绕飞行、穿越飞行、软件编辑等技能进行实际操作。

无人机在应急救援领域应用广泛，就像作战“千里眼”，能代替消防救援人员深入火灾现场开展侦察，飞行高度可达300米。

“飞手”通过操作无人机，实现火场侦查、实时图像传输、现场三维建模图等，使现场指挥员实时掌握灾害发展态势，为辅助救援指挥提供重要依据。在水域救援、山域救援和高层火灾救援等高危复杂环境下，通过无人机远程操控，可实现救援装备精准抛投，提升救援工作的安全系数。

目前，市消防救援支队配置了11台无人机，已有27名消防救援人员考取了无人机UTC航拍资质。

无人机培训

抢险救援

12名驴友野营被困　消防紧急救援脱险

由于连日降雨，12名驴友在大陈镇玉湾野营时，被滚滚而下的山洪挡住了去路，困在河道对岸凉亭内，其中还有一名孕妇。消防紧急救援，人员有惊无险。

6月5日上午，驴友们上山时细雨绵绵，大家都没在意。下午，雨量越来越大，他们决定返回，却还是遭遇了山洪。原本用来渡河的石阶路被山洪淹没，面对湍急的河流，驴友们不敢轻易冒险渡河，报警求助。

接警后，市消防救援支队指挥中心立即调派北苑特勤站、大陈专职队4辆消防车20余名消防救援人员携救援艇赶赴现场。

“照着树绕两圈，拉过去，再绕树两圈，绕后把挂钩扣到白绳子上。”消防救援人员到场后，侦查发现河道水流湍急，水位还在持续上涨，情况十分危急。根据现场研判，消防救援人员制订出救援方案。安全员、上游观察员与下游拦截员根据各自岗位与位置展开救援。首先，救援人员将水域抛绳包抛投至河道对岸，引导被困人员将绳索进行锚点固定。指挥员下达命令先测试该方案，救援人员通过主绳45度斜向下摆渡牵引橡皮艇测试水流的速度。测试成功后，由消防员李柏黎、陈帅材穿戴好个人防护装备进行人员一对一跟进保护。

通过绳索牵引，李柏黎和陈帅材利用橡皮艇成功到达对岸被困人员所困位置。李柏黎首先布置好下游拦截绳，陈帅材查看固定锚点从而进行副绳牵引。

“是不是有位孕妇？孕妇跟男的坐一起，不要单独一个人。”“两个两个上，慢一点慢一点，听我们的人指挥。”李柏黎维护好现场秩序后，对被困人员进行分组，按照两人一组的救援方式，进行救生衣穿戴。“拉拉拉，好，人不要上去，你们那边放。”而后，下艇引导人员逐一登艇，通过左右两岸牵引的方式对被困人员进行转运。

一趟、两趟……经过30分钟的紧张救援，12名被困人员安全脱困。

消防紧急救援

消防提醒：汛期，请勿开展登山、溯溪、溪降、穿越、野营、探洞等具有潜在危险的野外户外探险活动。出行前应充分了解项目安全风险，对自己身体状况和专业技能作出全面评估。探险活动尽量结伴而行，不追寻刺激、盲目探险，谨慎前往无人区和人烟稀少区。

隐患曝光

集中曝光火灾隐患　共筑安全防线

6月13日，市消防救援支队联合媒体记者团对辖区企业开展火灾隐患集中曝光行动，树牢安全发展理念，压实安全生产责任。

在相宜路88号，检查人员发现厂区生产车间内部分防火门上的顺位器破损、楼道内的疏散指示标志未通电、封闭楼梯间未设置乙级防火门且堆放杂物影响安全疏散。厂区顶楼的室内消火栓无水，压力表上指针缺失，刻度表锈迹斑斑，显然已经很久未进行维护保养。

针对发现的火灾隐患，检查人员要求企业主高度重视安全生产工作，立即开展隐患问题整改，切实提升安全意识，共筑安全防线。

“安全生产月”期间，消防救援支队、应急管理局等部门还将围绕工矿、危化、消防、旅游、建设、城市运行、特种设备、道路交通等8个重点领域，集中曝光一批突出问题和严重违法行为。市民可通过“浙里办”App开展隐患“随手拍”，举报重大隐患和违法违规行为。

一宗地企业防火门不合格被查

近日，市消防救援支队对辖区部分宗地企业的消防安全工作进行检查，并对存在的火灾隐患进行曝光，督促企业落实整改。

位于义亭镇稠义东路163号的一家宗地企业，共有三栋厂房，南侧一栋厂房属于员工住宿区，而北侧一栋厂房是企业内的生产车间及办公区域，两栋厂房之间未采取垂直分隔，属于合用场所。

在企业生产车间，检查人员发现车间内的防火门存在破损、上锁、顺位器缺失、私自改成玻璃门等方面的问题。“一旦遇见险情，这些防火门无法起到阻止火势蔓延的作用。”检查人员说。

在厂区，检查人员发现室内消火栓无水，消防供水系统瘫痪。水泵房内的消防电气控制装置未通电，水泵压力表指针显示压力不足，无法正常使用。

针对发现的火灾隐患，检查人员要求立即落实整改。

消防提醒：防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。企业要定期做好维护，确保完整好用，才能在关键时刻发挥应有作用。此外，企业还要定期对消防设施设备开展自查，确保单位自身安全。

防火门破损

通道只够一人通行　用大量可燃材料装修
一网红密室逃脱类场所被关停

密室逃脱类场所是在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所。它是一类真人互动体验游戏，让玩家在密室通过观察和寻找，发现线索和提示，通过严密的逻辑思考，依靠团队的配合，寻找谜题答案，完成各道关卡，最终拿到开启密室的钥匙成功逃脱，近年来成为网红游玩项目。

然而，密室逃脱从业单位为了增强“沉浸式”体验，采用隔断打造光线昏暗的密闭、狭小空间，大量使用灯光、音响、电子游戏道具等电器设备，大量使用布幡、塑料等可燃装饰物，火灾风险高，一旦起火，极易造成人员伤亡甚至群死群伤。

为深刻吸取临平“6·9”火灾事故教训，6月14日，市消防救援支队联合公安防火指导大队、属地镇街开展消防安全大排查大整治行动，重点对密室逃脱类场所开展检查，对存在的火灾隐患进行曝光，并依法关停不符合规定的密室逃脱场所。

“这个通道只够一个人通行，且大量使用布料、假花作为装饰，该场所未设置安全疏散指示标志，一旦发生火灾，玩家无法找到逃生出口，极易被困。”在位于天翊大厦2楼的“密室逃脱”场所，防火检查人员发现场所为烘托气氛，装修采用大量假花、布料等可燃材料。房间内的布置格局及疏散通道像个迷宫，且都未设置安全疏散指示标志和消防应急照明灯，未安装乙级防火门，一旦起火玩家极易被困在狭小的房间内难以逃生。

在2楼的沉浸式密室实景推理馆，防火检查人员发现，场所疏散通道的安全出口标志并未使用通电式，通道内的消火栓被木门遮挡，且上面挂了“照相馆”字样，一旦起火，极易误导救援人员，延误最佳灭火时间。

通道狭窄，没有疏散指示标志，且大量使用可燃材料

根据《消防监督检查规定》第二十二条：疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的，应当对危险部位或者场所予以临时查封。消防部门依法对该场所进行了临时查封。

下一步，支队将针对检查发现的问题进行梳理分类，会同属地镇街、辖区派出所摸清行业底数，掌握问题现状，重点针对疏散通道堵塞、使用易燃和可燃材料装修、安全出口数量不足、消防设施损坏等火灾隐患问题加大执法力度，采取有效手段，形成闭环措施，督促问题整改，营造该行业良好的消防安全环境，确保消防安全形势稳定。

由于密室本身是狭小、封闭空间，易起火但排烟困难，火情也难以控制，一旦游戏开始，房间内部就与外界隔绝，想要出来，必须由工作人员打开被紧锁的大门。一旦发生火灾，内部玩家难以求救和脱困，经营者务必要做好消防安全，保证人员在最短时间内开门疏散。

消防人员提醒密室逃脱场所经营者，要重视消防安全，提升安全意识，按照国家规范要求设置配备消防设施设备，定期开展排查，确保器材或设施设备完好有效。要确保有双向的疏散通道。对员工经常性开展消防安全培训，定期组织开展疏散演练，确保发生火灾时，在场人员第一时间疏散逃生。在对密室场所进行装修时，不使用可燃和易燃材料。可采取技术手段，确保发生火灾等突发状况时所有的密室疏散门能第一是时间打开。

消防隐患诸多　曝光

近日，市消防救援支队联合媒体记者团开展火灾隐患曝光行动。

在相宜路86号的一家化妆品公司，检查人员发现企业内的消控室无人值班、水泵房内的报警阀组压力开关和信号阀出现故障未及时处理、消防技术服务机构信息公示牌填写不全。对此，检查人员立即联系第三方维保单位，要求督促落实整改，并对企业内的消控室主机故障点进行排查、整改和落实。

此外，检查中还发现该企业存在消防通道被货物占用、消防应急灯无法正常使用、住宿生活区电线未套管、楼道内堆放杂物、楼梯口飞线充电等隐患问题。

针对存在的隐患问题，检查人员要求企业主立即落实整改。

小区疏散通道堆放杂物　整改

为深入推进消防安全大检查专项行动，切实筑牢高层建筑消防安全“防火墙”，近日，市消防救援支队组织监督检查员开展高层建筑消防安全集中夜查行动，并对发现的隐患进行曝光。

夜查组深入辖区高层住宅小区开展集中检查，重点围绕单位是否落实24小时值班制度、高层住宅小区消防设施是否保持完好有效、电动自行车是否规范停放充电、疏散通道是否畅通等方面进行详细查看。

在一处疏散通道，检查员发现堆放的杂物影响了人员逃生。针对检查发现的问题，检查组现场提出整改要求和防范措施，并对隐患进行曝光，要求单位严格落实安全责任，制定整改措施，对照问题及时整改，同时加大消防宣传培训力度，利用线上“隐患随手拍”系统，发动身边群众查改隐患。　全媒体记者　骆红婷

社址：浙江省义乌市江东东路33号　邮编：322000　经营许可证：3307824000004　印刷：义乌传媒印务有限公司　地址：望道路319号　发行：中国邮政义乌分公司　电话：0579-11185、85322435　发行服务热线：0579-85381028　月价：24.90元/份　零售价：1.00元/份