主办单位：义乌市消防救援支队　http://news.zgyww.cn/zt/ywxf/

◆三服务

我市消防安全宣传活动形式多样

多措并举提升市场自防自救能力

11月全国消防宣传月期间，市消防救援支队（以下简称支队）联合商城集团、市场集团，以“抓消防安全，保高质量发展”为主题，针对市场内人员密集、火灾危险性大的特点，对国际商贸城、篁园服装市场、国际生产资料市场、副食品市场、物资市场等场所内消防安全管理人、经营户开展形式多样的消防安全宣传活动，引导自查自纠消防隐患，取得良好的效果。

全员动员，线上答题。支队指导商城集团、市场集团推广线上“全民消防学习平台”，发动全体员工每日登录支付宝“全民消防学习平台”，打卡、学习消防知识。“为何要确保消防车通道畅通？”在物资市场内，消防安全管理员小王通过学习平台消防音频栏目学习巩固市场安全管理知识，积分达到1000分以上。“我们全员学习热情都很高，1000分以上达到了100%。”市场集团负责人说。

演练比武，提升意识。为切实增强扑救初期火灾的能力，市场集团举办第九届消防运动会，来自集团下属各市场的17支义务消防队伍的119名义务消防员，通过铺设水带灭火和灭火器灭火等技能的PK，进一步提升消防灭火应急处置能力。此外，在农副产品市场等场所模拟火灾发生，组织开展消防逃生自救演练，提升自防自救能力。

隐患排查，自防自纠。支队持续抓好市场风险隐患“自知、自查、自改”制度，推行市场内部消防安全标准化管理，切实做到“安全自查、隐患自除”。各市场严格落实消防安全隐患自查自纠，重点关注消防安全责任落实情况，安全出口、疏散通道是否符合要求，消防栓、灭火器等消防设备设施是否有效，排查治理隐患，防范消防安全风险，并对照发现的隐患落实消防责任到个人，从源头上消除安全隐患。

消防培训，培养“明白人”。支队督促制定完善消防安全教育培训计划，积极开展消防安全培训，培养一批消防安全“明白人”。商城集团、市场集团各下属单位紧紧围绕消防安全宣传月“抓消防安全，保高质量发展”的主题，组织经营户、从业人员、员工开展消防知识培训，围绕如何检查消除火灾隐患、如何扑救初期火灾、如何组织人员疏散逃生、如何开展消防宣传教育培训等方面进行详细讲解，确保掌握消防安全“四个能力”。

市场消防管理人员检查经营户消防台账。

市场集团消防运动会。

市场消防管理人员自查自纠疏散通道。

百村万人同看消防主题微电影

“做好安全防范，别乱充电。”近日，佛堂镇芳山村村民陈大爷天一黑就搬来家里的小板凳带着3岁的小孙女来到露天电影放映场，这里正在播放消防主题微电影。

11月是全国消防宣传月，市消防救援支队联合文旅局等部门开展“百村千场”消防主题公益电影放映活动。在全市14个镇街，130余个村巡回放映1000余场消防主题电影作品和微电影以及公益短片，2万余人在光影世界中学习消防自防自救知识，全力营造良好的消防安全环境。

活动现场，放映的消防主题微电影为村民送上难忘的光影体验，受到大家的欢迎。“农村电影放映丰富了基层文化生活，也让观看者受到教育。”王大爷表示。

义乌消防开展人员密集场所集中夜查行动

为持续深入推进消防安全大检查行动，助力冬春火灾防控工作，着力防范化解冬季火灾风险，维护全市消防安全形势持续稳定，日前，市消防救援支队党委成员率队对大型商业综合体、高层建筑、出租房等场所开展消防安全集中夜查行动。

每到一处，检查人员通过查阅台账资料、随机抽查等方式，重点检查消防控制室人员是否24小时值班制持证上岗；日常管理制度是否健全、值班记录和巡查记录填写是否规范；疏散通道、安全出口是否畅通；疏散指示标志、应急照明设施及灭火器配置是否完好有效。对于检查中发现的隐患问题，检查组及时进行了反馈并提出整改意见，要求立即整改，防止隐患成灾。

行动中，共检查单位36家，发现并消除火灾隐患56处，下发责令改正通知书13份，临时查封2家。

◆消防提醒

冬季取暖消防小贴士

进入冬季，用火用电量激增，火灾诱发因素增多，由取暖设备引发的火灾也随之攀升。在此，义乌消防提醒广大市民：电取暖器、电热毯、暖手宝是最易引起家庭火灾的取暖电器，使用时千万要注意。

冬季，老年人使用电热毯较多，在此，消防部门提醒老人们在使用电热毯时要特别小心，一定要平铺在床上，尤其是直线型电热毯，最好平铺在硬板床上，不宜在席梦思床等较软的床上使用，不宜长时间通电，达到合适温度应切断电源，否则会因折叠造成电热丝断裂产生火花或长时间通电而发生触电、火灾事故。

在选购时市民切勿贪图便宜，购买不合格产品。正规电热毯是全线路防燃，一般不会出现线路故障，用着较安全。国家规定要求使用双螺旋发热线，这种线能自动限制温度，但成本比较高；而便宜的电热毯大多使用单螺旋发热线，这种电热毯只要不断电，温度持续增高，十分危险。

另外，“超期服役”的电热毯会带来安全隐患，不管什么品牌的电热毯，其使用寿命都只有6年，当电热毯到达“服役”年限时，哪怕没出问题，也必须淘汰，以免出现意外造成更大损失。

在使用电取暖器时应该注意以下三点：一是按照说明书要求，使用标准带地线的三孔插座，与可燃物保持安全距离，要严防机体接触可燃物，千万不要用来烘烤衣物；二是不要长时间连续使用，防止线路老化引起短路；三是不要在电取暖器上放置物品，以免影响散热导致短路。

在不用或离开时切记切断电源，在使用过程中，若遇停电，也应及时将插头拔出，不要遗忘。另外，价格便宜质量低劣的取暖电器也不能使用，因为在通电发热的过程中，一旦电路承受不住会导致电极线路的荷载量过大，从而导致短路引发火灾。

据了解，暖手宝爆炸的事件屡屡发生，根据加热元件的不同，充液型暖手宝可分为电极式和发热丝两种。电极式暖手宝中的液体是带电的，如果暖手宝的绝缘层厚度不够，或是密封口不严导致液体漏出，都可能产生漏电或者爆裂，引发火灾、触电等安全事故。

因此，在购买暖手宝时不要盲目追求低价格，最好选择有合格证明和检测报告齐全的品牌。在选购时，如果暖手宝摸起来有一个非常明显的弧形线圈装置，就是采用电热元件加热的暖手宝；如果暖手宝内能摸到两根小拇指粗细的管子，就是充液式暖手宝，最好不要购买。

另外，暖手宝的安全使用年限是2到3年，过了年限后切记不要继续使用。

同时，冬季还是一氧化碳中毒的高发季节，市民在使用燃气热水器时要勤检查并视情况更换连接管，防止管道老化、跑气、漏气；洗浴时千万不要密闭房间，洗浴时间应避免过长；用炉子室内取暖时，要注意通风，煤炭要烧尽，不要闷盖；烧煮时要防止火焰被扑灭，导致煤气溢出的情况发生。

◆隐患曝光

义乌消防对宗地企业开展专项检查

为全面排查企业消防安全隐患，近日，市消防救援支队对部分宗地企业进行消防安全隐患检查，在检查的过程中发现了不少问题。

“烟感要装到最高点……”当天下午，检查人员首先对企业的一楼进行了检查，发现该楼层烟感设置不合理。

“在封闭的楼梯间有两点需要注意：第一是不允许堆放任何货物，像箱子这些需要移一下；第二是不能设置任何房间，这边设置了一个调解室和一个储藏室，必须要做好防火分隔。”检查人员说。

在二楼的公共区域，检查人员发现通道堆放货物、房间与楼梯间未完全分隔等问题也十分明显。“这里面其实是一个封闭楼梯间，假设里面着火了，烟就会通过这个门排到疏散楼梯间，而疏散楼梯间是上下贯通的，很容易形成烟囱效应。烟里面携带了大量的可燃气体，楼上如果放了易燃物品，很容易就形成垂直燃烧，后果不堪设想。”检查人员表示。

针对检查人员提出的问题，企业负责人现场安排人员对通道上的货物进行清理，并承诺尽快解决防火分隔的问题。

以曝促改 全力防范化解消防安全风险

近日，市消防救援支队联合媒体对企业进行消防安全检查，针对发现的防火门损坏，逃生窗、排烟口被货物堵住等隐患进行指导，并对发现的火灾隐患进行曝光，以曝促改，全力防范化解消防安全风险。

在一企业内部，消防检查人员发现防火门损坏。“这个门的开关应该是被挤压变形了，必须进行维修。另外，这几个闭门器已经起不了任何作用。顺位器也是一样，顺位器的作用就是确保任何时候能把防火门关得很严实。这个顺位器里面的弹簧已经坏掉了，不能保证把门关得很严实。”检查人员说。

除了防火门损坏外，检查人员发现，企业内部的货物堆放也十分杂乱，存在很大安全隐患。“不仅是货物堆放过高，更主要的问题是通道被占用，排烟口被堵。一旦这里发生火灾，人员将无法快速、合理疏散到安全地带。还有排烟口被遮住以后，火灾产生的高温烟气，无法通过排烟口及时排出，会导致里面的火势迅速蔓延扩大。”通过检查人员的耐心讲解以及提醒，企业负责人意识到问题的严重性，立即安排对过高的货物进行搬离。

企业负责人表示，将会对损坏的防火门进行更换和维修。目前，更换的防火门采购已经到位，其他问题也会在1-2天内整改到位。

货物堆放过高。

我市开展企业消防安全检查

一企业存在逃生窗设置防盗网现象

近日，市消防救援支队在对企业进行安全检查中发现，一企业在逃生窗外设置防盗网，影响逃生。

当天，检查人员对该企业三楼、四楼、五楼进行检查，发现不仅货物堆放过高，而且在逃生窗外安装了防盗网。

“这个防盗网有什么危害呢？”针对企业负责人提出的疑问，检查人员解释：“在火场中，防盗网其实很难打开，对疏散人员的逃生起到较大的阻碍作用。”对此，检查人员提出了整改意见：拆掉防盗网，或者在防盗网上开一个小口，确保内部人员在遇到火灾的时候能通过这个口子，向外疏散逃生。

对于发现的问题，消防检查人员责令企业负责人抓紧落实整改。下一步，支队将对整改情况进行“回访”。

逃生窗外设置防盗网。

全媒体记者　骆红婷